

RZECZOZNAWSTWO

WYCENA SPRZĘTU I INNYCH PODMIOTÓW MAJĄTKOWYCH

mgr inż. Andrzej Lewandowski
Rzecznawca –nr.upr.183/WA/11
06-445 Strzegowo, ul.Ciechanowska 42
tel./fax 0-23 679-40-46 kom.0-602-79-65-90
e-mail:wycean@wycenaruchomosci365.pl



Zlecenie Nr L/20
Data otrzymania 11.09.2023 r.
Data zakończenia 15.09.2023r

ORZECZENIE TECHNICZNE Nr L/20/01/2023

Oceny stanu technicznego i określenia wartości sprzętu wykonane na zamówienie:

Powiat Mławski, 06-500 Mława, ul. Reymonta 6

A. Dane pojazdu: Środowiskowy Dom Pomocy, ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława

1.Stanu pojazdu.

Nazwa urządzenia, sprzętu	Stan techniczny, kompletność	Wartość rynkowa
Samochód Volkswagen Transporter GP Kombi 2.0 TDI 7HC Nr. rej. WML GN19 Rok prod. 2012 Nr. nadwozia VIN: WV2ZZZ7HZDH026486*	Pojemność : 1968 cm ³ , moc 103kW/140KM, masa wł. 1901 kg. Stan licznika : 429604 km (wg zdjęcia w załączeniu). Pojazd garażowany w garażu Starostwa w Mławie, ul. Reymonta 6 do 23.08.2023r. Eksploatowany do 07.09.2023r. – ostatnia karta drogowa. Wizja lokalna i opis samochodu w dniu 11.09.2023r. na parkingu Starostwa w Mławie ,ul. Reymonta 6 w obecności kierowcy udzielającym informacji n/t samochodu. Silnik i skrzynia biegów – sprawne. Układ hamulcowy – do przeglądu – przecieki, klocki. Układ zawieszenia – do przeglądu – wymiana zuż. elementów. Kabina – 9-cio osobowa z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych na wózku, wyposażona w 2 najazdy dla wózka z niepełnosprawną osobą – rozsuwane, szyny do mocowania wózka. Prawa strona : drzwi pojedyncze na zawiasach i drzwi przesuwne. Lewa strona : drzwi kierowcy na zawiasach, szyba kabiny za kierowcą przesuwna. Tył : drzwi dwuskrzydłowe, poszycie – uszkodzone, uszkodzona prawa wycieraczka. Oblachowanie : prawy próg – ogniska rdzy, prawe drzwi przesuwne – zarysowania, zamek do przeglądu,	

	<p>tylne drzwi lewe – wgniecenia; prawy błotnik w dolnej części – ogniska rdzy; lewy tylny błotnik – nad kołem – ogniska rdzy; lewe przednie drzwi – poniżej zamka – ogniska rdzy. Ogumienie : opony 205/65 R16C – 4 szt. zimowe. 2 szt. przód – zuż. 70%; 2 szt. tył – zuż 60% zapas – 205/66 R16C – stan dobry. Wyposażenie : radio, zestaw głośnomówiący; czujniki cofania i przednie – prawa strona do przeglądu.</p> <p>Pojazd uruchamiany podczas wizji lokalnej.</p> <p>W załączeniu – 5 zdjęć samochodu.</p> <p>K – 0.67 (współczynnik nowoczesności). S - 0.44 (stopień zużycia).</p>	
53.578,00 zł (brutto).		

B. Opinia rzeczoznawcy..

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzam, że samochód Volkswagen Transporter GP Kombi 2.0 TDI 7HC, nr. rej. WML GN19, VIN WV2ZZZ7HZDH026486* rok produkcji 2012, kwalifikuje się do dalszej eksploatacji przy stopniu nowoczesności „K” oraz stopniu zużycia „S”, po przeglądzie w autoryzowanej stacji obsługi samochodów. Przy ustaleniu oceny i wartości posłużono się informacjami z: OLX, OTOMOTO, Allegro, Info-Expert Wartości Rynkowe cz, B :i wg metodyki zarządzenia 28/89 Dyr. ZODROL Warszawa uwzględniając współczynnik nowoczesności „K” i stopień zużycia „S”.

Rzeczoznawca podpisując niniejsze orzeczenie techniczne nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, oraz braki zespołów i podzespołów powstałe po przeprowadzonych oględzinach.

Rzeczoznawca.

Rzeczoznawca
d/a ocen i opinii maszyn, urządzeń
i środków transportu
mgr inż. Andrzej Lewandowski
PI upr. 183/WA/11